

# aznam o kontrole provozuschopnosti prenosnych hasicich pristroju

le vyhl. MV ČR č. 246/2001 Sb.

č. 2022/000204

Strana/ 1

Počet stran/ 1

lastník (uživatel) HP-název:	SVJD Maková 2808/14,2809/16,2810/18
ídlo:	SVJD Maková 2808/14,2809/16,2810/18
ŠO:	25437968
apsán v OR nebo jiné evidenci:	S 1002 - OR Ústí n.L.
dressa objektu, kde jsou HP instalovány:	SVJD Maková 2808/14,2809/16,2810/18

Umístění HP	Druh HP	Výrobce HP	Typové označení	Výrobní číslo Rok výroby	Výměna náhradních dílů	Výsledek kontroly HP		
						Do údržby	Nezpůsobit	Vyhova
Strojovna výtahu - 14	S	A	5CO2	13/094259 - 23	TŠ			X
Strojovna výtahu - 16	S	A	5CO2	13/063365 - 23	TŠ			X
Strojovna výtahu - 18	S	A	5CO2	13/094225 - 23	TŠ			X

Vysvětlení značek

hasičícího přístroje	Výrobce hasičícího přístroje	Výměny náhradních dílů	Důvody odeslání HP na údržbu	Důvody vyřazení HP
práškový	A Albeco	TŠ typový štítek	1 periodická zkouška - tlaková zkouška	A vadný, nelze předepsaným
sněhový		HA hadice	2 povrchová úprava nádoby	způsobem opravit
vodní		M manometr	3 výměna - doplnění dílů	B nelze bezpečně zjistit
pěnový		TS těsnění sada	4 nová náplň - doplnění	výrobní číslo a rok výroby
halonový		KU kuželka	5 použitý HP - bez plomby	C ukončena životnost HP
		NV návlek	6 kompletní údržba HP	
		PO pojistka	dle průvodní dokumentace výrobce	
		V ventil	vč. regenerace nebo přepuštění náplně	Upozornění:
		S skříčko		Hasivo je dle zákona o odpadech
		VĚ věšák HP		nebezpečný odpad
		MT montáž - osazení HP		

ři kontrole hasičících přístrojů byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a podmínky průvodní dokumentace ýrobců HP, které ovlivňují provozuschopnost hasičícího přístroje (§10 odst.2 vyhl. MV ČR č.246/2001 Sb.).

ermín příští kontroly: 25.10.2022 HZS: HZS Ústeckého kraje km: 10

atum kontroly: 25.10.2023 Objednavatel souhlasí s uvedenými údaji v zápisu o kontrole HP.

ontrolu provedl: p. Ing. Karel Vlček  
 odpis:

  
  
