

DÍL A5

Protokol z odborné prohlídky

Provozovatel: IČO: 25437968 Spol. vlast. Maková 14,16,18 Ústí n. L.	Evidenční číslo výtahu: 43 / 47
Umístění výtahu: Ústí n. L., Maková 2809/16	Nosnost: 320
stanic/nást. 8/8	

Prohlížené díly - číslo se závadou zakroužkovat

I. STROJOVNA	II. ŠACHTA	III. KLEC
1 výtahový stroj/hydraulický agregát	21 ohrazení	41 podlaha
2 elektromotor	22 vodítka	42 stěny, strop
3 brzda	23 nosné prostředky	43 klecové dveře
4 koncový vypínač	24 vyvažovací závaží	44 závěs
5 omezovač rychlosti	25 prohlubeň	45 zachycovače
6 omezení doby chodu motoru	26 nárazníky	46 vodící čelisti
7 hl.vypínač a pojistky	27 ovládání KV	47 odkláněcí křivka
8 rozváděč	28 kladky, řetězky	48 ovládací kombinace
9 příslušenství	29 šachetní dveře	49 nouzový signál
10 el./hydraul. schemata	30 dveřní uzávěrky	50 osvětlení
11 systém zabraňující klesání klece	31 patrové přepínače	51 el. instalace
12 bezpečnostní ventil	32 ovládací kombinace	52 tabulky, návody
13 tlakový ventil	33 signalizace	53 revizní jízda
14 ventil ručního čerpadla	34 osvětlení	54 SoD
15 hadice, potrubí	35 tabulky, návody	55 dorozumívací zařízení
16 kontrola oleje	36 napínací zařízení omezovače rychlosti(OR)	56 clona
17 ukazatel polohy klece	37 lano OR	57
18 přístup, osvětlení	38	58
19 tabulky, značení, návody	39	
20	40	

ZÁVADY

Odstranit závady uvedené v cenové nabídce ze dne 7.2.2023

ZÁVĚR

1. Výtah je způsobilý **ANO - NE** pro závady dle bodů:

Odpovědný pracovník provozovatele:

Jméno: Bc. M. Fišer

Prohlídka provedena dne: 28.03.2023

Jméno: *J. FONGER*

Příští prohlídku provést do termínu: 29.06.2023

Inspekční prohlídku provést nejdéle do

Razítko a podpis:

Razítko a podpis:



Záznamy servisní firmy o opravách a preventivní údržbě:

Odstraněny závady pod body:

Datum, podpis:

Záznam provozovatele o opravách, údržbě:

Odstraněny závady pod body:

Datum, podpis:

Záznamy o mazání:

Datum:

28.2.23

Mazání provedl, podpis:



DÍL A5

Protokol z odborné prohlídky

Provozovatel: IČO: 25437968 Spol. vlast. Maková 14,16,18 Ústí n. L.	Evidenční číslo výtahu: 578/47
Umístění výtahu: Ústí n. L., Maková 2810/18	Nosnost: 320
stanic/nást. 8/8	

Prohlížené díly - číslo se závadou zakroužkovat

I. STROJOVNA

- 1 výtahový stroj/hydraulický agregát
- 2 elektromotor
- 3 brzda
- 4 koncový vypínač
- 5 omezovač rychlosti
- 6 omezení doby chodu motoru
- 7 hl.vypínač a pojistky
- 8 rozváděč
- 9 příslušenství
- 10 el./hydraul. schemata
- 11 systém zabraňující klesání klece
- 12 bezpečnostní ventil
- 13 tlakový ventil
- 14 ventil ručního čerpadla
- 15 hadice, potrubí
- 16 kontrola oleje
- 17 ukazatel polohy klece
- 18 přístup, osvětlení
- 19 tabulky, značení, návody
- 20

II. ŠACHTA

- 21 ohrazení
- 22 vodítka
- 23 nosné prostředky
- 24 vyvažovací závaží
- 25 prohlubeň
- 26 nárazníky
- 27 ovládání KV
- 28 kladky, řetězky
- 29 šachetní dveře
- 30 dveřní uzávěrky
- 31 patrové přepínače
- 32 ovládací kombinace
- 33 signalizace
- 34 osvětlení
- 35 tabulky, návody
- 36 napínací zařízení omezovače rychlosti(OR)
- 37 lano OR
- 38
- 39
- 40

III. KLEC

- 41 podlaha
- 42 stěny, strop
- 43 klecové dveře
- 44 závěs
- 45 zachycovače
- 46 vodící čelisti
- 47 odkláněcí křivka
- 48 ovládací kombinace
- 49 nouzový signál
- 50 osvětlení
- 51 el. instalace
- 52 tabulky, návody
- 53 revizní jízda
- 54 SoD
- 55 dorozumívací zařízení
- 56 clona
- 57
- 58

ZÁVADY

Odstranit závady uvedené v cenové nabídce ze dne 7.2.2023

ZÁVĚR

1. Výtah je způsobilý **ANO - NE** pro závady dle bodů:

Odpovědný pracovník provozovatele:

Jméno: Bc. M. Fišer

Prohlídka provedena dne: 28.03.2023

Jméno:

J. HONKIN

Příští prohlídku provést do termínu: 29.06.2023

Inspekční prohlídku provést nejdéle do

Razítko a podpis:

Razítko a podpis:



Záznamy servisní firmy o opravách a preventivní údržbě:

Odstraněny závady pod body:

Datum, podpis:

Záznam provozovatele o opravách, údržbě:

Odstraněny závady pod body:

Datum, podpis:

Záznamy o mazání:

Datum:

20.3.22

Mazání provedl, podpis:



DÍL A5

Protokol z odborné prohlídky

Provozovatel: IČO: 25437968 Spol. vlast. Maková 14,16,18 Ústí n. L.		Evidenční číslo výtahu: 42 / 47	
Umístění výtahu: Ústí n. L., Maková 2808/14		Nosnost: 320	stanic/nást. 8/8
Prohlížené díly - číslo se závadou zakroužkovat			
I. STROJOVNA	II. ŠACHTA	III. KLEC	
1 výtahový stroj/hydraulický agregát	21 ohrazení	41 podlaha	
2 elektromotor	22 vodítka	42 stěny, strop	
3 brzda	23 nosné prostředky	43 klecové dveře	
4 koncový vypínač	24 vyvažovací závaží	44 závěs	
5 omezovač rychlosti	25 prohlubeň	45 zachycovače	
6 omezení doby chodu motoru	26 nárazníky	46 vodící čelisti	
7 hl.vypínač a pojistky	27 ovládání KV	47 odkláněcí křivka	
8 rozváděč	28 kladky, řetězky	48 ovládací kombinace	
9 příslušenství	29 šachetní dveře	49 nouzový signál	
10 el./hydraul. schemata	30 dveřní uzávěrky	50 osvětlení	
11 systém zabraňující klesání klece	31 patrové přepínače	51 el. instalace	
12 bezpečnostní ventil	32 ovládací kombinace	52 tabulky, návody	
13 tlakový ventil	33 signalizace	53 revizní jízda	
14 ventil ručního čerpadla	34 osvětlení	54 SoD	
15 hadice, potrubí	35 tabulky, návody	55 dorozumívací zařízení	
16 kontrola oleje	36 napínací zařízení omezovače rychlosti(OR)	56 clona	
17 ukazatel polohy klece	37 lano OR	57	
18 přístup, osvětlení	38	58	
19 tabulky, značení, návody	39		
20	40		
ZÁVADY			
Odstranit závady uvedené v cenové nabídce ze dne 7.2.2023			
ZÁVĚR			
1. Výtah je způsobilý ANO - NE pro závady dle bodů:			
Odpovědný pracovník provozovatele: Jméno: Bc. M. Fišer		Prohlídka provedena dne: 28.03.2023 Jméno: <i>J. HONGEM</i>	
Příští prohlídku provést do termínu: 29.06.2023 Inspekční prohlídku provést nejdéle do			
Razítko a podpis:		Razítko a podpis:	



Záznamy servisní firmy o opravách a preventivní údržbě:

Odstraněny závady pod body:

Datum, podpis:

Záznam provozovatele o opravách, údržbě:

Odstraněny závady pod body:

Datum, podpis:

Záznamy o mazání:

Datum:

28.3.23

Mazání provedl, podpis:

